



Techninių duomenų lapas

P-S


Purškiamas glaistas su maišymo indikatoriumi

SUSIJĘ PRODUKTAI

P-S	Purškiamas glaistas
Cetox-20 OE	Kietiklis
THIN 880	Skiediklis poliesteriniam purškamam glaistui

SAVYBĖS

- Produktas sukurtas ir specialiai skirtas klasikinių automobilių renovavimui
- Galima užpurkšti storais sluoksniais
 - Didelė išeiga
- Puikus dengiamumas ir išsiliejimas
- Su polimerizacijos eigos ir mišinio homogeniškumo indikacija
 - Puikios užpildymo savybės

PAGRINDAI			
Plieno paviršiai	Nuvalyti plieno paviršius iki Sa 2 ^{1/2} (šlapias srautinis apdorojimas) arba St3 (valymas rankiniu būdu arba elektriniu įrankiu) pagal PN-ISO 12944-4 standartą; po apdorojimo ant paviršiaus turi nebūti alyvos, tepalų, dulkių, atsilupusios senos dažų dangos, valcavimo nuodegų, rūdžių ir pašalinių užteršimų; paviršiuje turi matytis pagrindo metalo blizgesys.		
Senos dažų dangos	Pašalinti riebalus SILICON REMOVER priemone ir sausai pašlifuoti P220 – P280 popieriumi.		
Poliesteriniai glaistai	Sausai pašlifuoti, baigiamajam šlifavimui naudoti P240 — P320 smulkumo popierių.		
Aluminio paviršiai	Pašalinti riebalus SILICON REMOVER priemone ir pašiaušti paviršių abrazyviniu audiniu. Dar kartą pašalinti riebalus SILICON REMOVER priemone.		
Epoksidiniai gruntai	Pašalinti riebalus, sausai pašlifuoti P220 – P280 popieriumi ir vėl pašalinti riebalus. DĖMESIO: P-S glaistą naudoti praėjus mažiausiai 24 valandoms po epoksidinio grunto užpurškimo.		
Plastikai, išskyrus PE (polietileną) ir PTFE (tefloną)	Pašalinti riebalus SILICON REMOVER priemone ir pašiaušti paviršių abrazyviniu audiniu. Dar kartą pašalinti riebalus.		
Poliesterio laminatai	Sausai pašlifuoti P280 popieriumi. Dar kartą pašalinti riebalus.		
PERSPĖJIMAS! Nenaudoti poliesterinio purškiamo glaisto tiesiogiai ant rūgštinių gruntų arba vienkomponenčių akrilinių ir nitroceliuliozinių produktų.			
MAIŠYMO SANTYKIS			
	P-S Cetox-20 OE THIN 880	Tūrio dalys	Svorio dalys
		100 ml	100 g
		6 – 7 ml maks. 10%	3,7 – 4,5 g maks. 10%
Dėmesio: skiesti tik originaliu THIN 880 skiedikliu. Pridėjus kietiklio, spalva pradės palaipsniui keistis į baltą.			
PURŠKIMO PARAMETRAI			
A komponentas	Kietiklis	THIN 880 skiediklis	Pneumatinis purškimas
P-S	Cetox-20 OE	10%	purškimo antgalis: Ø2,2 – 3,0mm slėgis: 3 – 4 bar atstumas: 15 – 20 cm
DARBO ATLIKIMO TVARKA			
	Sluoksnių skaičius	1 – 3 Maksimalus storis 300 µm	
	Vieno šlapio sluoksnio storis	80-100 µm	
	Paruošto naudoti mišinio išeiga esant tam tikram sauso sluoksnio storiui	apie 6,0 m ² /l esant 100 µm	
	Faktinė išeiga priklauso nuo paviršiaus formos, nelygumo ir purškimo parametrų. Jeigu glaistui išdžiūvus yra nebaigtų vietų, tai rodo, kad komponentai buvo sumaišyti netinkamai.		

	Paruošto mišinio tinkamumas naudoti esant 20°C	20 – 40 min.	
	Skiediklio išgaravimo laikas tarp sluoksnių	5 min.	
DŽIŪVIMO TRUKMĖ			
	Laikas iki šlifavimo	20 °C	60 °C
	Sluoksniui 100 µm	2 - 3 val.	30 - 40 min.
DŽIOVINIMAS INFRARAUDONAISIAIS (IR) SPINDULIAIS			
	Atstumas	Laikytis įrangos gamintojo rekomendacijų.	
	Džiūvimo trukmė, priklausomai nuo IR lempos tipo ir galios	10 – 20 min.	
DĖMESIO: IR džiovinimą pradėti praėjus mažiausiai 10 minučių po paskutinio sluoksnių užpurškimo.			
ŠLIFAVIMAS			
	Grubus	P180 – P240	
	Baigiamasis	P240 – P320	
LAKIŲJŲ ORGANINIŲ MEDŽIAGŲ (VOC) KIEKIS			
VOC II/B/c ribinė vertė*		540 g/l	
Faktinis VOC kiekis		150 g/l	
* Paruoštam naudoti mišiniui pagal ES Direktyvą 2004/42/EB.			
NAUDOJIMO SĄLYGOS			
Glaistyti rekomenduojama esant aukštesnei kaip 10 °C temperatūrai ir ne didesnei kaip 80 % oro drėgnumui.			
SPALVA			
Melsva.			
ĮRANGOS IR ĮRANKIŲ VALYMAS			
Nitroceliuliozinis (NC) tirpiklis.			
LAIKYMO SĄLYGOS			
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo ugnies ir karščio šaltinių. Vengti tiesioginių saulės spindulių.			
TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS			
P-S		12 mėnesių, esant 20 °C temperatūrai.	
Cetox-20 OE		18 mėnesių, esant 20 °C temperatūrai.	

DARBO SAUGA

Žr. atitinkamo produkto saugos duomenų lapą. Tik profesionaliam naudojimui.

KITA INFORMACIJA

Mūsų produktų sistemų efektyvumas yra laboratorinių bandymų ir daugelio metų patirties rezultatas. Čia esantys duomenys pateikti remiantis dabartinėmis mūsų žiniomis apie produktus ir jų panaudojimo galimybes. Garantuojame aukštą kokybę, jeigu vartotojas laikosi mūsų rekomendacijų ir darbai atliekami laikantis geros darbo atlikimo praktikos. Būtina iš pradžių išbandyti produkto tinkamumą konkrečiam pritaikymui, nes jis gali skirtingai reaguoti su skirtingomis medžiagomis. Mes negalime būti atsakingi už defektus, jeigu galutiniai rezultatai turėjo įtakos nuo mūsų nepriklausantys veiksniai.